


# Eclaté du STRIPPER



**Nota :** La plaque de butée est munie de deux ressorts qui ne sont pas représentés sur cette photo.